



現場周辺①  
人も車の姿が見られない

福島第一原発から  
23Km圏内の場所



現場周辺②  
常磐線も運休

左側2本の煙突は  
広野火力発電所です



現場周辺③

受水槽の周りを  
放射能測定器で観測



放射能測定器で観測  
0.889 $\mu$ Sv/時  
まだ上がっている



放射能測定器で観測  
最高観測1.187 $\mu$ Sv/時





地震の影響で  
道が陥没



津波の被害①  
消防車が流されて  
そのまま置き去り状態



津波の被害②  
橋が無惨な状態に



津波の被害③



津波の被害④



海岸沿いには  
土のうが設置されていた